

***This status report must be handed to your Supervisor. This is not the final report.
Данный отчет необходимо предоставить Вашему Супервайзеру. Данный отчет не является заключительным***

☒

4

- ☒ This vehicle has been colour coded ORANGE and may be used for TCO related lifting operations. Full report will follow shortly.
Данное транспортное средство было обозначено ОРАНЖЕВЫМ цветовым кодом и может использоваться на объектах ТШО. Полный отчет будет подготовлен в краткое время.

☐ This vehicle has been colour coded RED and may NOT be used for TCO related lifting operations. Please refer to the following for defects and recommended repairs.
Данное транспортное средство было обозначено КРАСНЫМ цветовым кодом и не может быть использован на объектах ТШО. Пожалуйста просмотрите нижеследующие дефекты и рекомендации по их устранению:

Inspector / Инспектор: K. Issengaliyev Contract No / № Контракта: FGP-2765
Date / Дата: 21.03.2023 Mobile phone / Мобильный номер: _____
Signature / Подпись: [Signature] +7701 081 3077, +7702 219 4021